


HORMIGONERAS



H-1600-DG

Autohormigonera Articulada
Descarga Giratoria

Motor Diesel	LOMBARDINI LDW 1603 CHD
Potencia	38,5 HP - 28,3 Kw potencia efectiva - 10,57 CVs potencia fiscal
N° Cilindros	3
Refrigeración	Agua
Transmisión	Hidrostática
Ejes	2
Caja de Cambios	Hidrostática
Frenos	Hidráulico multidisco. En baño de aceite Mecánico a la transmisión
de estacionamiento de socorro	
Embrague	Hidráulico
Dirección	Hidrostática
Chasis	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable y autopropulsado
Puesto de conducción	Ergonómico / Ajustable y giratorio
Ruedas	
Delanteras y Traseras	10.0/75/15.3
Radio de Giro Exterior	380 cm.
Depósitos	
Combustible	30 L.
Tolva	Descarga giratoria (180°) a 1.140 mm
Bombo	1.600 L.
Amasado	1.200 L.
Pendiente Máx. Superable	40%
Carga máxima arrastre	
Sin frenos	1.380 kg.
Con frenos	2.500kg.
Peso en vacío	2.850 kg.
Mantenimiento	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.
Alumbrado y Señalización	Dos proyectores de corto y largo alcance.
Equipamiento	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y derecho, avisador acústico de marcha atrás, acelerador manual, gancho de remolque y cuentakilómetros. Protección antivuelco / techo protector.
Seguridad	Protección antivuelco / techo protector.
Opciones	Cristal frontal y trasero, cristal lateral, dos limpiaparabrisas y bomba de alta presión.



Dimensiones (mm)

A	3.880	Longitud máxima
B	2.060	Distancia entre ejes extremos
C	760	Voladizo delantero
D	2.700	Altura máxima
F	1.550	Anchura máxima

Ancho vía anterior	1.270
Ancho vía posterior	1.270

PIQUERSA
LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERIA (ESPAÑA) • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL